

SAFETY RECALL

RAPPEL DE SÉCURITÉ

Woodstream Corporation

Woodstream Corporation

Mosquito Magnet Regulator Line Repair

**Réparation de conduite de régulateur Mosquito
Magnet**


Models Manufactured 2014-2016

- Patriot/Patriot Plus (MM4102/MM4202) – Serial # PT01438 – PT01642
- Independence (MM3202) – Serial # IN01450 – IN01625
- Executive (MM3302) – Serial # EX01444 – EX01630

Modèles fabriqués en 2014-2016

- Patriot/Patriot Plus (MM4102/MM4202) – No de série PT01438 – PT01642
- Independence (MM3202) – No de série IN01450 – IN01625
- Executive (MM3302) – No de série EX01444 – EX01630

The products at issue have stickers with the serial numbers placed on the back of the trap. Although a different serial #, the following is an example of such labeling:



Les produits en cause ont des autocollants avec les numéros de série placés à l'arrière du piège. Bien que les numéros de série soient différents, voici un exemple d'un tel étiquetage :



**STOP USING CLEANING KITS IMMEDIATELY AND
CONTACT THE COMPANY FOR RETURN FOR A FREE REPAIR.**

**CESSER IMMÉDIATEMENT D'UTILISER LES NÉCESSAIRES DE NETTOYAGE ET CONTACTER LA
COMPAGNIE POUR LE RETOURNER ET OBTENIR UNE RÉPARATION GRATUITE.**

For more details, visit:

www.mosquitomagnet.com/recalltorepair

or call: 800-953-5737, Monday through Friday 9am to 5 pm ET

or email: consumercare@woodstream.com

Pour plus d'informations, visiter :

www.mosquitomagnet.com/recalltorepair

ou composer : 800-953-5737, du lundi au vendredi de 9h à 17h HE

ou courriel : consumercare@woodstream.com

NOTE: Repair is not available in stores.

REMARQUE : La réparation n'est pas disponible en magasin